AT-K17

Tinta ácida à base de água
para impressão direta

Acido Têxtil

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

isonik
YOUR BEST PERFORMANCE

AT-K17

Tinta ácida à base de água
para impressão direta

KYOCERA

EQUIPAMENTO DE ALTA VELOCIDADE

ESPECIFICO PARA MODA

ROUPA DE BANHO

ACESSORIOS

IMPRESSÃO DIRETA

CORES BRILHANTES E VIBRANTES

C CSX CH M MS MH Y K* B BS O R RHLF G* LC LM YF PF

TECIDO PRÉ-TRATADO

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA DE **5-30°C** AMBIENTE SECO E BEM VENTILADO

CONDIÇÕES DE IMPRESSÃO 20-25ºC TEMPERATURA 40-60% RH FAIXA DE UMIDADE

CONDIÇÕES DE ENVIO DE FRETE MARITIMO 5-30° TEMPERATURA CONTÊINER REFRIGERADO PARA LONGA DISTÂNCIA

DISPONÍVEIS EMBALAGENS FRASCO DE 10 KG

CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO 103°C 30' PARA POLIAMIDA E SEDA, 40' PARA LÃ

PRODUTO SENSÍVEL AO CALOR NÃO EXCEDA 30ºC EVITE A LUZ DIRETA DO SOL

Descrição do produto

ISONIK® AT-K 17 é uma tinta ácida digital à base de água para impressão direta em fibras têxteis, adequada para a maioria das impressoras
equipado com cabeças de impressão Kyocera KJ4B.
ISONIK AT-K 17 é um produto destinado à impressão direta em tecido sobre lã, seda, poliamida e couro natural.
Os produtos ISONIK AT-K 17 podem ser empregados na produção de vestuário, moda praia e acessórios.

Instruções

ISONIK AT-K 17 está pronto para uso.
• Mantenha o ISONIK AT-K 17 em temperatura ambiente de impressão pelo menos 24 horas antes do uso.
• Agite suavemente antes de usar.
• Pré-tratamento: para obter o melhor desempenho de impressão em termos de processo, recomendamos o pré-tratamento
o tecido com nossa linha de produtos ISONIK AM-P, pois garante resultados máximos em termos de fixação, rendimento de cor,
nitidez e sem lixiviação em fundos brancos.
• Impressão direta em tecido.
• Fixação: após o processo de impressão recomendamos secagem e fixação por vaporização a 103-105°C por 30' para poliamida e seda, 40' para lã.
• Lavagem: sugere-se lavagem inicial com bastante água fria -> lavagem com nosso ISONIK S-AC em água quente e carbonatar a 45°-50°C -> enxaguar com bastante água fria.
• Adição de agente fixador ISONIK F-AC selecionado de acordo com o tecido e solidez necessária.
• Siga as instruções no rótulo e na FISPQ.
• Preocupe-se com a manutenção correta e regular da impressora.
• Recomenda-se testes preliminares para definir os melhores parâmetros operacionais para alcançar o resultado desejado. O desempenho do produto pode variar de acordo com o hardware, software empregado
e o método de impressão aplicado.

Notas

• Informações sobre rapidez e recursos técnicos adicionais estão disponíveis mediante solicitação
• Cores personalizadas estão disponíveis mediante solicitação
• * Certificações GOTS pendentes

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
As informações incluídas neste documento baseiam-se na experiência e no estado atual do nosso conhecimento e não pretendem ser completamente exaustivas. O produto é apenas para uso profissional. Devido a vários fatores que possam influenciar os aspectos de aplicação do ISONIK AT-K 17 e, portanto, o resultado final obtido, a Isocarbo sugere sempre realizar testes preliminares para avaliar possíveis comportamentos anormais do produtos sob condições operacionais específicas diferentes daquelas declaradas neste documento. Portanto, a Isocarbo não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer diferenças no desempenho do ISONIK AT-K 17 e por qualquer perda ou danos sofridos por pessoas ou bens como resultado das informações contidas neste documento. Além disso, a Isocarbo não se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros como resultado do uso indevido do ISONIK AT-K 17 por qualquer pessoa ou empresa. A Isocarbo assegura o seu compromisso com o desenvolvimento e melhoria contínua do produto e assume o direito de alterar e atualizar o conteúdo deste documento técnico a qualquer momento.

isocarbo
Via per Albate, 4
22070 Senna Comasco (CO) Italy
Ph +39 031 507307
info@isocarbo.it

Made in Italy

www.isocarbo.it